


PME 100

Hüllkurvenanzeige
Hüllkurvenkontrolle

Bedienungsanleitung



Diese Anleitung beschreibt die Funktion und Arbeitsweise von
PROLEC PME HUB– UND MASCHINENHÜLLKURVEN SICHERHEITSSYSTEM FÜR BAUMASCHINEN

Modelle	:	TEILE Nr.	MODELL Ref
		PME100	PME100 MEI SYSTEM
		PME100 H/E/C	PME100 MEC SYSTEM

Prolec unterstützt ein flächendeckendes Netz an voll ausgebildeten Service-Ingenieuren. Garantieansprüche, Servicearbeiten, technische Informationen und Ersatzteile sind verfügbar durch Kontakt von:

Prolec Ltd	Telefon	+44 (0) 1202 681190 (08:30 - 17:30 Mon..Fri)
25 Benson Road	Telefax	+44 (0) 1202 677909
Nuffield Industrial Estate	E-mail	enquiries@prolec.co.uk
Poole Dorset BH17		

DIESE HÜLLKURVENÜBERWACHUNG IST NICHT TAUGLICH FÜR DEN EINSATZ IN EXPLOSIVER ATMOSPHERE. EINSTELLUNGEN DURCH NICHT AUTHORIZIERTE PERSONEN ANNULIEREN DIE GARANTIE ODER BEREITGESTELLTE ZERTIFIKATE. FALLS EIN PROBLEM ENTSTEHT, WELCHES DURCH DIESES HANDBUCH NICHT GELÖST WERDEN KANN, SOLLTE EIN AUTHORIZIERTER SER-VICEPARTNER GEFRAGT WERDEN.

Jede Änderung oder Modifizierung der Maschinenkomponenten welche einen Einfluss auf das System haben könnten, muss entweder an Prolec oder den Servicepartner / OEM gemeldet werden. Diese Anleitung muss beim System verbleiben und an jeden nachfolgenden Nutzer des Systems weitergegeben werden. Diese Anleitung wurde mit äußerster Sorgfalt erstellt, um eine größtmögliche Genauigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen zu gewährleisten. Prolec Ltd. behält sich jedoch Irrtümer und Auslassungen vor.

Originalanleitungen des Herstellers

Inhaltsverzeichnis

1	Anwendung dieses Dokuments	8
2	Hinweise	8
3	Systemidentifikation	9
4	Empfehlungen für Bedienung und Handhabung von Grenzsituationen	10
5	Bedienung des Systems	11
5.1	Einschalten des Systems	11
5.2	Handhabung des Displays	12
5.3	Werteeinstellung über Pfeiltasten	13
5.4	Listenauswahl über Pfeiltasten	13
5.5	Benutzerlogin	14
5.6	Aktueller Benutzer	15
5.7	Benutzerlogout	15

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

6	Hauptmenü	16
7	Werkzeugauswahl	17
8	Hüllkurvenüberwachung	18
8.1	Hubhöhenbegrenzung	19
8.1.1	Menu Höhenbegrenzung	19
8.1.2	Einstellen des Höhenlimits - Bekannte Höhe	20
8.1.3	Einstellen des Höhenlimits - Benutzung des aktuell höchsten Punktes	21
8.1.4	Hüllkurvenwarnung (MEI) - Höhe	22
8.1.5	Hüllkurvenkontrolle (MEC) - Höhe	23
9	Warning Messages	24
9.1	Nachrichten auf dem Bildschirm	24
9.2	LED und interner Alarm	25
10	Tägliche Prüfungen	26

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

11	Test / Diagnose	27
11.1	Funktionstest Relais	28
11.2	Funktionstest Rundumleuchte, LED Alarmfunktionen	28
12	Displayeinstellungen	29
12.1	Tag- / Nachtmodus	29
12.2	Angezeigte Maschine auswählen	30
12.3	Sprachauswahl	30
13	Systeminformation	31
14	Fehlermeldungen	31
15	Recycling des Produktes	31

Inhaltsverzeichnis (Fortsetzung)

16	Service und Reparatur	32
16.1	Wartung	32
16.2	Radius / Höhe	33
17	Benutzerlogin	33
17.1	Setup des Benutzerlogin	33
17.2	Neuen Benutzer zum Login hinzufügen	34
17.3	Benutzerdetails bearbeiten	35
17.4	Benutzer zum Löschen auswählen	36
17.5	Benutzerzugangscode bearbeiten	36
17.6	Benutzer aktivieren / deaktivieren	37
18	Reparatur	38
19	Definitionen / Wortverzeichnis	39

1 Anwendung dieses Dokumentes

Diese Bedienungsanleitung ist gedacht für Personen die mit dem Einsatz von Baumaschinen während Huboperationen vertraut sind.



WARNUNG beschreibt Informationen über bestimmte Risiken, welche durch bestimmte Anwendungen oder durch Einsatz spezieller Fittings erzeugt werden. Und über zusätzliche Schutzmaßnahmen, welche für solche Anwendungen notwendig sind.

Warnung, Vorsicht, Risikosituation



GEFÄHRLICHE Tätigkeiten, welche zu ernsthaften Verletzungen oder zum Tod führen können.

2 Hinweise



Durch nicht autorisiertes Personal durchgeführte Einstellungen lassen sämtliche Garantieansprüche oder ausgestellte Zertifikate erlöschen. Sollte ein Fehlerzustand angezeigt werden, der nicht mit Hilfe dieser Anleitung behoben werden kann bitte den Betrieb einstellen, unverzüglich den nächsten autorisierten Service kontaktieren und mit dem Betrieb nicht fortfahren, bis der Fehler behoben worden ist.

3 Systemidentifikation



Das PME System unterstützt eine Hüllkurven Sicherheitsfunktion.

Diese Sicherheitsfunktion wird durch Echtzeitüberwachung der sich bewegenden Komponenten (Ausleger, Stiel, Oberwaagen, etc.) und seiner Umgebung (Neigung des Untergrundes) erreicht. Somit kann bei entsprechend eingestellten Grenzwerten immer die Sicherheit der jeweiligen Bewegung ermittelt werden.

Die Funktion Maschinenhüllkurve wird außerdem in zwei Klassen unterteilt:



- Hüllkurvenanzeige (MEI) warnt bei Bewegungen, welche Teile der Maschine in eine gefährliche Zone bewegen würden, vor allem wenn z. B. unter Leitungen oder in Hallen gearbeitet wird. Jede Bewegung, welche den Grenzwert überschreiten würde, wird dabei jedoch zu keiner Zeit unterbunden.



- Hüllkurvenbegrenzer (MEC) verhindert Bewegungen, welche Teile der Maschine in eine gefährliche Zone bewegen würden.

•



Während des Betriebes werden die auf der linken Seite gezeigten Symbole auf dem Display dargestellt und identifizieren somit genau die von der installierten PME 100 unterstützten Funktion. Einige Funktionen mögen dabei nicht verfügbar sein, z. B. wenn die Hüllkurvenüberwachung ausgeschaltet wurde. Ist dies der Fall erscheint ein Kreuz über dem relevanten Funktionsymbol.

4 Empfehlungen für Bedienung und Handhabung von Gefahrensituationen



Empfehlungen für Bedienung

Benutzung der Hüllkurvenüberwachung:

- Beim Einstellen eines Höhengrenzwertes, immer beachten, dass alle Anbauteile sich in der schlechtesten Position befinden.
- Nachdem ein oder mehrere Grenzwerte eingestellt wurden, immer auf korrekte Funktion überprüfen
- Betriebsgeschwindigkeit reduzieren
- Ausrüstung nicht schnell anheben, wenn nahe an einem Grenzwert
- Maschine nicht waghalsig bedienen
- Nicht über unebenes Gelände fahren, wenn nahe oder an einem Grenzwert

Empfehlungen für Gefahrensituationen

In einem gefährlichen Grenzwertzustand:

Wenn sinnvoll, bei Erreichen eines Limits die Steuerhebel auf neutral zurückstellen

Maschine mit niedriger Geschwindigkeit bedienen

4.1 Übersteuerung der MEC (Machine Envelope Control)



Optional kann das System mit einem Schlüsselschalter für Übersteuern ausgerüstet werden. Durch Drehen des Schlüssels in die Position Override erreicht man einen Normalbetrieb der Hydraulikfunktionen unabhängig vom aktuellen Sicherheitsstatus. Ist der Schalter in Override bleibt der externe Alarm aktiv und die Rundumleuchte (wenn montiert) zeigt an, dass die Maschine übersteuert wird. Die rote LED blinkt und eine Nachricht "In Übersteuerung" erscheint auf dem Display.

Der Schlüsselschalter sollte nur dann benutzt werden, wenn das Sicherheitssystem durch einen Fehler nicht betriebsbereit ist und die Maschine durch Ihre aktuelle Position eine Gefährdung darstellt.

Der Status Übersteuern wird im Datenlogging gespeichert. Um Zugang zum Schlüsselschalter zu erhalten, muss das Siegel gebrochen werden

5 Bedienung des Systems

.1 Einschalten

Nach Einschalten der Zündung wird das PME System automatisch eingeschaltet. Die Kabinenanzeige beinhaltet ein 4.3" hochauflösendes LCD Display und wird über drei Tasten an jeder Seite bedient. Drei Status-LED und ein interner Alarm stellen weitere Informationen zur Verfügung.

Nach Einschalten führt das System einen Selbsttest durch:

1. Alle LEDs leuchten auf, der interne Displayalarm sowie der externe Alarm ertönen.
2. Die ROTE LED leuchtet und zeigt an, dass das System startet und einen Selbsttest durchführt.
3. Nach Beendigung des Selbsttests leuchtet die grüne LED auf und das System wird aktiv geschaltet. Das System startet immer im Hubmodus. Alle vor Abschalten eingestellten Grenzwerte werden aktiviert. Das System ist nun betriebsbereit.
4. Das System kann so konfiguriert werden, dass ein Benutzer Login erforderlich ist. Sollte dies aktiv sein, bitte Abschnitt 5.5 beachten.



Sollte die ROTE LED weiterhin leuchten, wurde ein Fehler erkannt. Bitte den Betrieb stoppen, unverzüglich autorisierten Service kontaktieren und den Betrieb erst wieder aufnehmen nachdem der Fehler behoben worden ist.




Das Display wird mit Hilfe eines flexiblen RAM Mounts installiert, welches eine einfache Anpassung an bevorzugte Blickwinkel erlaubt.

5.2 Benutzung des Displays

Das Display wird bedient, indem die an ein Funktionssymbol benachbarte Taste benutzt wird. Diese Tasten können ein Untermenü öffnen, eine Funktion AN oder AUS schalten, einen Wert einstellen, zwischen multiplen Ansichten schalten, keiner der Tasten hat nur eine einzige Funktion. Das Tastensymbol wandelt sich in Schwarz/lila nachdem die Taste aktiviert worden ist. Bitte beachten, dass das Abbild der Maschine fixiert ist und nicht den Bewegungen der Maschine folgt.

Multifunktionstasten:
Die Funktion der Taste wird durch das angrenzende Symbol angezeigt.



Ein Zusatzsymbol kann in der linken oberen Ecke des Symbols auftauchen. Das bedeutet:



Das Plus Symbol zeigt an, das nach Auswahl ein Untermenü geöffnet wird.




Das Kreis Symbol zeigt an, das multiple Funktionen verfügbar sind.




Das AN/AUS Symbol zeigt an, ob eine Funktion AN oder AUS ist. Rot steht für AN, grau für AUS.

Für jede Taste ist eine Hilfefunktion verfügbar. Um die Hilfe aufzurufen, die Taste drücken und für drei Sekunden gedrückt halten. Die Hilfeanzeige kann durch Drücken einer der sechs Tasten entfernt werden. Bei Anzeige der Hilfe ist PME weiterhin aktiv, wenn der Hubmodus aktiv oder ein Höhengrenzwert eingestellt ist, werden alle Alarm- oder Warnzustände angezeigt




5.3 Werteeinstellung über Pfeiltasten

Das Bearbeiten von Werten, wie z. B. Login Codes oder Höhengrenzen kann sehr einfach mit dem Ziffernbearbeitungsbildschirm ausgeführt werden. Die in blau hervorgehobene Ziffer wird zwischen 0 und 9 durch Drücken der Pfeiltasten RAUF und RUNTER erhöht oder verringert. - die Tasten LINKS und RECHTS werden benutzt um den Textmarker nach links oder rechts zu bewegen. Mit der Taste Abhaken wird die angezeigte Zahl angewendet..




5.4 Listenauswahl über Pfeiltasten

Um eine Auswahl aus einer Liste zu treffen, wie z. B. Benutzer, Betriebsarten (wie hier gezeigt) oder Hubpunkte, die HOCH und RUNTER Tasten benutzen, um die Markierung entsprechend zu bewegen. Die Abhaken Taste drücken um den markierten Eintrag zu bestätigen. Die KREUZ Taste drücken, um das Menü ohne Änderung zu verlassen.




5.5 Benutzeranmeldung

Ist PME konfiguriert, um mit einer eingebauten Benutzerliste zu arbeiten, wird das System nach einem Benutzerzugangscode fragen. Den gewünschten Benutzer auswählen und danach erscheint der Bildschirm zur Eingabe des Zugangscode.



Mit Hilfe der Pfeiltasten einen gültigen Zugangscode eingeben. Bei der Eingabe des Codes wird die vorhergehende Nummer durch einen Stern ersetzt. Die Taste ABHAKEN drücken, um den Zugangscode zu bestätigen. Wird ein gültiger Zugangscode eingegeben, startet das System mit Normalbetrieb.



Wird ein ungültiger Zugangscode eingegeben, erscheint ein Fehlerbildschirm. Die Bestätigungstaste drücken um zur Auswahlliste für Benutzer zurück zu gelangen.

5.6 Aktueller Benutzer

Nach erfolgreicher Anmeldung erscheinen die Details des aktuellen Benutzers auf dem Hauptbildschirm.



5.7 Benutzerabmeldung

Ist ein Benutzer als aktueller Benutzer angemeldet, kann der die Abmeldung auswählen, in dem er eine Exit Taste für drei Sekunden hält.




Nachdem die Abmeldung bestätigt wurde erscheint automatisch der Bildschirm für eine erneute Anmeldung. Durch Drücken der Kreuz Taste bleibt die Anmeldung bestehen und der Bildschirm springt automatisch auf den zuletzt gewählten zurück.

6 Hauptmenü

Das Hauptmenü erlaubt den Zugang zu allen Systemfunktionen. Um die Symbole sichtbar zu machen, eine beliebige Taste drücken. Um zum Hauptmenü zurück zu gelangen, die EXIT Taste drücken bis das Hauptdisplay wieder erscheint. Um die Symbole wieder zu verbergen, die EXIT Taste noch einmal drücken.

Tastenfunktionen des Hauptmenüs:

- Menü Grenzwerte
- Test / Diagnose
- Werkzeugauswahl
- Symbole verbergen



7 Werkzeugauswahl



Das System kann mit oder ohne Werkzeuge kalibriert werden. Sollte ein oder mehrere Werkzeuge kalibriert worden sein, können sie manuell über das unten gezeigte Display ausgewählt werden. Die Pfeiltasten benutzen, um das entsprechende Werkzeug auszuwählen und mit der HAKEN Taste bestätigen. In der Liste finden Sie Beispielwerkzeuge.

Ohne Änderung verlassen



Bewegt Markierung nach oben

Markiertes Werkzeug auswählen

Bewegt Markierung nach unten


Sollten kein oder keine Werkzeuge kalibriert worden sein, erhält man keine Zugriff auf diesen Bildschirm.

8 Hüllkurvenüberwachung



PME kann programmiert werden um eine Hüllkurvenanzeige (MEI) oder Hüllkurvenbegrenzung (MEC) zu generieren. MEI gibt lediglich eine Warnung, MEC gibt eine Warnung und verhindert eine Bewegung der Maschine in den gefährlichen Bereich. Eine MEC wird durch eine entsprechende Signalsteuerung der Hydraulik erreicht. Dies erlaubt das Stoppen eines Segmentes, welches ein Limit erreicht hat, während andere Sektionen weiterhin bewegt werden können bis auch sie einen eingestellten Grenzwert überschreiten würden. PME kann den höchsten, weitesten, nächsten oder niedrigsten Punkt der Maschine überwachen, überwacht jedoch keine weiteren Anbauten. Beim Einstellen eines Grenzwertes bitte sicherstellen, dass sich der Anbau in seiner schlechtestmöglichen Position befindet.

Höhenbegrenzung



Verlassen zum vorherigen Menü

MEC

MEI



AUS: Wenn mit einem inaktiven Limit gearbeitet wird, hat die Anzeige ein rotes Kreuz



ON: when operating with an active limit the indicator will not have a painted on cross on it.

Beim Betrieb mit einem aktiven Grenzwert, sollte darauf geachtet werden, das eingestellte Limit korrekt zu überprüfen:

- Prüfen ob der Grenzwert der geforderten Höhe entspricht
- Betriebsgeschwindigkeit verringern
- PME warnt, wenn eine Annäherung an den eingestellten Grenzwert erfolgt. Der interne Alarm piepst und die Nachricht "Annäherung max. Höhe" wird angezeigt.
- Ist der Grenzwert erreicht, ertönt der interne Alarm kontinuierlich und die Nachricht "Max. Höhe überschritten" wird angezeigt.

8.1 Hubhöhenbegrenzung

8.1.1 Menü Höhenbegrenzung




Ein Höhenlimit kann eingestellt werden in dem man eine bekannte Höhe über die Tastatur eingibt oder in dem manuell die Maschine zur geforderten Höhe bewegt wird.

Schaltet Höhenüberwachung

AN  und  AUS

Höhengrenzwert eingeben

Höhengrenzwert über aktuell
höchsten Punkt der Maschine
einstellen



Aktuell höchster Punkt und aktueller
Höhengrenzwert. Nur dargestellt,
wenn das Limit eingestellt wird.

Verlassen zum vorherigen Menü



Über das Menü Höhengrenzwert kann ein Höhenlimit EIN und AUS geschaltet werden. Ein Höhengrenzwert kann auf eine bekannte Höhe oder über den aktuelle höchsten Punkt der Maschine definiert werden.

Siehe Abschnitt 8.1.2 für Eingabe einer bekannten Höhe und Abschnitt 8.1.3 um den Grenzwert durch Bewegung der Maschine einzustellen.




Ist ein Höhengrenzwert eingestellt, ertönt bei Überschreiten dieses Wertes durch den höchsten Punkt der Maschine der interne Alarm und die rote LED leuchtet auf. Immer prüfen, ob die Höhenbegrenzung am eingestellten Punkt aktiviert wird. Im Alarmstatus kann der Wert nicht verändert werden. Bitte auch die in Abschnitt 4 genannten betriebsbedingten Beschränkungen beachten

8.1.2 Einstellen des Höhengrenzwertes - mittels bekannter Höhe



Um den Grenzwert auf eine bekannte Höhe einzustellen, bitte die Pfeile RAUF und RUNTER benutzen um die markierte Zahl zu erhöhen und zu verringern. Die Pfeile LINKS und RECHTS benutzen um die Markierung nach links oder rechts zu bewegen. Das Höhenlimit wird von der Basis der Maschinenketten / -räder aus gemessen. Das Höhenlimit wird intern gespeichert und wenn aktiviert, bleibt es wirksam sobald das System angeschaltet wird.

Eine Höhe eingeben




Verlassen zum vorherigen Menü

Ohne Änderung verlassen

Bewegt Markierung nach rechts /
Halten um Zahl zu löschen

Angezeigten Wert bestätigen



Erhöht markierte Zahl

Bewegt Markierung nach links /
Halten um Zahl zu löschen.

Verringert markierte Zahl




Ist ein Höhengrenzwert eingestellt, ertönt bei Überschreiten dieses Wertes durch den höchsten Punkt der Maschine der interne Alarm und die rote LED leuchtet auf. Immer prüfen, ob die Höhenbegrenzung am eingestellten Punkt aktiviert wird. Im Alarmstatus kann der Wert nicht verändert werden. Bitte auch die in Abschnitt 4 genannten betriebsbedingten Beschränkungen beachten


8.1.3 Einstellen des Höhengrenzwertes - mittels aktuell höchstem Punkt der Maschine





Die Maschine an das geforderte Höhenlimit bewegen und diese Taste drücken






Um den Höhengrenzwert mit der Maschine einzustellen, die Ausrüstung auf die gewünschte Maximalhöhe fahren und die Taste "aktuell höchster Punkt" drücken. Es erscheint eine Bestätigungsbox, in der die eingestellte Höhe angezeigt wird. Die HAKEN Taste drücken um fortzufahren.



 Ist ein Höhengrenzwert eingestellt, ertönt bei Überschreiten dieses Wertes durch den höchsten Punkt der Maschine der interne Alarm und die rote LED leuchtet auf. Immer prüfen, ob die Höhenbegrenzung am eingestellten Punkt aktiviert wird. Im Alarmstatus kann der Wert nicht verändert werden. Bitte auch die in Abschnitt 4 genannten betriebsbedingten Beschränkungen beachten 

8.1.4 Hüllkurvenanzeige (MEI - Machine Envelope Indicator) - Höhe

Sollte die Ausrüstung die Annäherungsgrenze* erreichen wird die Nachricht "Annäherung an Höhenlimit" erscheinen. Der interne Alarm piept und die gelbe LED leuchtet.






*Die Annäherungsgrenze kann während der Kalibrierung konfiguriert werden, bitte auch Systemfunktion testen bevor fortgefahren wird.



Sollte eines der Ausrüstungen das Höhenlimit überschreiten, erscheint die Nachricht "Maximalhöhe überschritten", der interne Alarm ertönt und die rote LED leuchtet auf. Im Alarmstatus kann der Wert nicht verändert werden. Bitte auch die in Abschnitt 4 genannten betriebsbedingten Beschränkungen beachten

8.1.5 Hüllkurvenbegrenzung (MEC - Machine Envelope Controller) - Höhe

Sollte die Ausrüstung die Annäherungsgrenze* erreichen wird die Nachricht "Annäherung an Höhenlimit" erscheinen. Der interne Alarm piept und die gelbe LED leuchtet. Sollte ein Teil der Ausrüstung die Höhengrenze erreichen, werden die entsprechenden Bewegungen gestoppt.



**Die Annäherungsgrenze kann während der Kalibrierung konfiguriert werden, bitte auch Systemfunktion testen bevor fortgefahren wird. Siehe Abschnitt 4.1 für Details bezüglich Übersteuerns der Hydraulik.



Sollte eines der Ausrüstungen das Höhenlimit überschreiten, erscheint die Nachricht "Maximalhöhe überschritten", der interne Alarm ertönt und die rote LED leuchtet auf. Im Alarmstatus kann der Wert nicht verändert werden. Bitte auch die in Abschnitt 4 genannten betriebsbedingten Beschränkungen beachten

9 Warnanzeigen








9.1 Nachrichten auf dem Bildschirm

Annäherung max. Höhe	Höchster Punkt der Ausrüstung innerhalb 0.5m * zum gesetzten Grenzwert
Maximalhöhe überschritten	Höchster Punkt der Ausrüstung hat Grenzwert erreicht/überschritten

*Die Annäherungsgrenze kann während der Kalibrierung konfiguriert werden, bitte auch Systemfunktion testen bevor fortgefahren wird.

9.2 LED und interner Alarm

Die unten gezeigte Tabelle zeigt den Status der drei LED sowie des internen Alarms in Bezug auf den Systemstatus.

Status LED und interner Alarm	Systemstatus
	Aus
	Einschalten / Ausschalten
	Betriebsbereit System OK, keien Warnungen, Gefahren oder Fehler
 1 Hz	Warnung Annäherung an Hüllkurvengrenze
 Dauerton	Gefahr Hüllkurvenbruch
	Service Aktiver Zugriff auf Ingenieursebene
 8 Hz	Fehler PME Hardware-/Software- oder Sensorfehler

10 Tägliche Prüfungen

- Display - Auf Beschädigungen und korrekte Arbeitsweise überprüfen
- Safety Controller - Auf Beschädigungen und korrekte Arbeitsweise überprüfen
- Sensoren und Sensorkabel - Auf Beschädigungen überprüfen
- Steckverbinder - Auf Beschädigungen überprüfen
- Funktionalität des Alarms und Rundumlichtes (wenn installiert) prüfen


Bitte auch Abschnitt 11 für Test / Diagnosefunktionen beachten.

FALLS EIN PROBLEM ENTSTEHT, WELCHES DURCH DIESES HANDBUCH NICHT GELÖST WERDEN KANN, BETRIEB DER MASCHINE STOPPEN; AUTHORIZIERTEN SERVICEPARTNER KONTAKTIEREN UND DEN BETRIEB ERST FORTFAHREN WENN DAS PROBLEM GELÖST IST.

11 Test / Diagnose



Die Funktion Systemtest ist vom Hauptmenü aus verfügbar. Diese Option erlaubt es die Funktionalität des Systems zu überprüfen und eine einfache Fehlersuche und –behebung durchzuführen. In diesem Modus blinkt die gelbe LED auf, um anzuzeigen, das sich das System im Serviemo­dus befindet. Das System überwacht weiterhin alle eingestellten und aktiven Grenzwerte und der Kranmodus (wenn aktiv) den Sicherheitsstatus der Maschine. Alarmzustände und –warnungen sowie Abschaltung werden wie normal ausgegeben.



Die hier dargestellte Ansicht ist lediglich ein Beispiel. Die exakten Bestandteile der Sensorliste hängen vom Maschinentyp und der PME Konfiguration ab.

11.1 Funktionstest Relais



Zeigt Status der Funktion

Verlassen zum vorherigen Menü

11.2 Funktionstest Rundumleuchte, LED Alarmfunktion



Taste Rundum-
leuchte drücken, um
diese zu aktivieren



Alarmtaste drücken
um den Alarm zu
aktivieren.



LED Taste drücken
um die LED zu
aktiveiren



12 Display Settings



The display brightness, button click volume, and the displayed machine colour and type can be adjusted from this menu.



Lautstärke Tastenton einstellen

Tag-/Nachtmodus wählen


AN



AUS



Maschinenfarbe / -typ wählen



Sprachauswahl

Verlassen zum vorherigen Menü

12.1 Tag- / Nachtmodus



Um die Augen während Dunkelheit oder schlechter Lichtverhältnisse zu schonen, kann das Display auf einen voreingestellten "Nachtmodus" eingestellt werden. Beim Einschalten des Systemes wird automatisch der Tagmodus eingeschaltet.

Tag- / Nachtmodus auswählen:

Tagmodus AN

Volle Displayhelligkeit



Nachtmodus AN

Reduzierte Displayhelligkeit.



12.2 Auswahl der angezeigten Maschine



Aus dieser Liste kann ein passender Maschinentyp für die Anzeige auf dem Bildschirm ausgewählt werden.

Ohne Änderung verlassen



Bewegt Markierung nach oben

Markierte Maschienen bestätigen


Bewegt Markierung nach unten

12.3 Sprachauswahl



Aus dieser Liste kann die entsprechende Menüsprache ausgewählt werden.

Ohne Änderung verlassen



Bewegt Markierung nach oben


Markierte Maschienen bestätigen

Bewegt Markierung nach unten

13 System Information



Informationen über das System können in diesem Menü eingesehen werden.



14 Fehlermeldungen

PME kontrolliert permanent das Vorhandensein von Safety Controller und Sensoren und deren Funktion. Sollte der Safety Controller oder einer der Sensoren fehlerhaft sein, erfolgt eine Fehlermeldung an der unteren Seite des Bildschirmes. Im Falle eines Fehlers zeigt die optional auf der Kabine montierte Rundumleuchte an, das der Sicherheitsmodus NICHT aktiv ist, die rote Display LED leuchtet auf und der interne und externe Alarm ertönt. Falls das System einen Fehler anzeigt, sollte das System nicht benutzt werden. Betrieb der Maschine stoppen, unverzüglich autorisierten Servicepartner kontaktieren und Betrieb erst fortsetzen, wenn das Problem gelöst ist.

15 Recycling des Produktes



Prolec Limited ist verpflichtet den kommenden Europäischen Regularien von RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances) und WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) zu entsprechen. PME ist Gegenstand der WEEE Regularien, daher müssen alle Komponenten des PME Systemes an Prolec zurückgesandt werden, um ordnungsgemäß entsorgt oder recycled zu werden. Das Display und der Safety Controller sind mit internen Batterien ausgerüstet und können daher nicht auf normalen Deponien entsorgt werden.

16 Service und Reparatur

Einige Komponenten der PME können durch den Benutzer selbst repariert werden. Der Safety Controller hat interne Sicherungen, welche im Falle eines Defektes ausgetauscht werden können. Der Abschnitt über Service beschreibt tägliche, monatliche und jährliche Prüfarbeiten, welche durchgeführt werden sollten, um die ordnungsgemäße und sichere Funktion des Systemes zu gewährleisten

16.1 Wartung

Bedingt durch die Anwendungsumgebung in der das PME System eingesetzt wird, können Änderungen in der Anwendung auftauchen. Prolec Ltd sollte umgehend bezüglich Änderungen im Gebrauch des Systemes informiert werden, um festzustellen, ob die installierte Konfiguration noch den Anforderungen entsprechen.

Jedwede Änderung oder Modifikation von Maschinenkomponenten, welche Einfluss auf die Systemfunktion haben könnten, müssen unverzüglich direkt an Prolec Ltd. oder einen Servicepartner gemeldet werden.

Um bei der Arbeit mit PME unterstützend zur Seite zu stehen, sollten alle zur PME gehörenden technischen Merkblätter entsprechend bewertet und wenn notwendig im System umgesetzt werden. Diese Informationen sind direkt über Prolec Ltd. verfügbar.

Prolec Ltd oder der Servicepartner sollte über jeden Komponentenfehler informiert werden, um die Qualität der gelieferten Komponenten weiterhin den geforderten Ansprüchen gerecht zu liefern..

Technische Unterstützung ist jederzeit direkt durch Prolec oder einen autorisierten Servicepartner möglich.


Prolec Ltd	Telefon	+44 (0) 1202 681190
25 Benson Road	Fax	+44 (0) 1202 677909
Nuffield Industrial Estate	e-Mail	service@prolec.co.uk
Poole Dorset BH17 0GB		

16.2 Radius und Höhe



Diese Funktion benötigt Zugriffsrechte eines Supervisors.

Hebel 1 = Auslegerbolzen
 Hebel 2 = Stiel- oder Verstellauslegerbolzen.
 Hebel 3 = Stielbolzen
 WZbolzen = Nicht benutzt
 WZpunkt = Nicht benutzt
 Hubpunkt = Aktueller Hubpunkt



Verlassen zum vorherigen Menü

17 Benutzerlogin

17.1 Setup für Benutzeranmeldung




Diese Funktion benötigt Zugriffsrechte eines Supervisors

Neuen Benutzer hinzufügen

Benutzer zum Bearbeiten auswählen

Benutzer zum Löschen auswählen



Zugangscode für Benutzer bearbeiten

Benutzer auswählen, welche im Loginmenü angezeigt werden.

Verlassen zum vorherigen Menü

17.2 Neuen Benutzer zum Login hinzufügen



Diese Funktion benötigt Zugriffsrechte eines Supervisors

VON/ZUR Tastatur schalten

Bewegt Markierung nach links

Angezeigten Namen akzeptieren

Kreuz markieren und ohne Änderungen das Menü verlassen




Erhöht angezeigte Zahl / durch Zahlen/Buchstaben blättern

Bewegt Markierung nach rechts

Verringert angezeigte Zahl / durch Zahlen/Buchstaben blättern



Ohne Änderung verlassen



Bewegt Markierung nach oben

Markierte Privilegien bestätigen


Bewegt Markierung nach unten



Abbruch ohne Änderung

Bewegt Markierung nach links / Halten um Zahl zu löschen.

Angezeigten Wert bestätigen



Erhöht angezeigte Zahl

Bewegt Markierung nach rechts/ Halten um Zahl zu löschen.

Verringert markierte Zahl

16.6.2 Benutzerdetails bearbeiten



Supervisorzugriff notwendig.

Ohne Änderung verlassen

Bewegt Markierung nach oben

Markierten Benutzer auswählen

Bewegt Markierung nach unten

VON/ZUR Tastatur schalten

Erhöht angezeigte Zahl / durch Zahlen/Buchstaben blättern

Bewegt Markierung nach links

Bewegt Markierung nach rechts

Angezeigten Namen akzeptieren

Verringert angezeigte Zahl / durch Zahlen/Buchstaben blättern

Kreuz markieren und ohne Änderungen das Menü verlassen

Bewegt Markierung nach oben

Rückkehr zur vorherigen Anzeige

Markierte Privilegien auswählen

Bewegt Markierung nach unten

Cancel without change

Angezeigte Zahl wird erhöht

Bewegt Markierung nach links / Halten um Zahl zu löschen.

Bewegt Markierung nach rechts / Halten um Zahl zu löschen.

Accept displayed value

Angezeigte Zahl wird verringert

17.4 Benutzer zum Löschen auswählen



Supervisorzugriff notwendig.

Abbruch ohne Änderung

Bewegt Markierung nach oben

Markierten Benutzer löschen

Bewegt Markierung nach unten

17.5 Zugangscode eines Benutzers bearbeiten



Supervisorzugriff notwendig

Abbruch ohne Änderung

Bewegt Markierung nach oben

Markierten Benutzer bestätigen

Bewegt Markierung nach unten

Abbruch ohne Änderung

Bewegt Markierung nach rechts/
Halten um Zahl zu löschen.

Angezeigte Zahl bestätigen

Angezeigte Zahl erhöhen

Bewegt Markierung nach rechts/
Halten um Zahl zu löschen.

Verringert angezeigte Zahl

17.6 Benutzer aktivieren / deaktivieren



Supervisorzugriff notwendig

Alle Einträge aus- / abwählen

Abbruch ohne Änderung

Markierten Eintrag aus- / abwählen



Code Benutzerlogin bearbeiten

Benutzer auswählen um im Login Menü angezeigt zu werden

Rückkehr zum vorherigen Menü

18 Reparatur

Nachdem eine Reparatur durchgeführt worden ist, müssen folgende Punkt überprüft werden:

<u>Erforderliche Prüfungen</u>	<u>Abschnitt</u>
Prüfung Höhe und Radius	16.2
Relaisprüfung	11.1
Prüfung Alarm, LED & Rundumleuchte	11.2
Wartungsdurchsicht	16.1

18 Definitionen / Wortverzeichnis

Definitionen von benutzten Wörtern für ein besseres Verständnis

Englisch	Deutsch	Definition
P/N	P/N	Teilenummer
Boom	Ausleger	Erstes am Unterwagen befestigtes Segment der Auslage
Arm	Stiel	Zweites Segment
Artic	Verstellausleger	Zweites Element eines hydraulisch verstellbaren Auslegers
Turret	Oberwagen	Sektion der Maschine oberhalb vom Fahrwerk
Undercarriage	Unterwagen	Sektion der Maschine mit Kettenfahrwerk oder Rädern
Track	Ketten	Kontinuierliches Band von Gliedern
Wheeled excavator	Radbagger	Ein bagger mit Radfahrwerk
Tracked excavator	Kettenbagger	Ein Bagger ausgerüstet mit Kettenlaufwerk
Bucket	Löffel	Grabwerkzeug
Attachment	Werkzeug	Am Stiel befestigtes Werkzeug (außer Löffel)
SC	SC	Safety Controller
MMI	MMI	Anspruchsvolle Mann-Maschine Schnittstelle (d. h. Display)
CAN cable	CANbus Kabel	Kabel zur Verbindung von Systemkomponenten
Angle sensor	Winkelsensor	Sensor zur Erfassung des aktuellen Ausrüstungswinkels
Pitch	Nickwinkel	Längsneigungswinkel der Maschinenbasis (vorne / hinten)
Roll	Rollwinkel	Querneigungswinkel der Maschinenbasis (Seite / Seite)
Motion Cut	Abschaltung	Direkte Kontrolle der Hydraulik einer Ausrüstung (z. B. Ausleger)
Power Supply	Stromversorgung	DC Betriebsspannung
Ram	Kolben	Hydraulikzylinder
Blade	Schild	Abstützschild an der Maschine für die Materialbewegung oder zur Erhöhung der Stabilität
Stabiliser	Pratzen	Hydraulisch betätigte Zusatzstützen, die abgesenkt werden können, um die Stabilität der Maschine zu erhöhen.
Counterweight	Kontergewicht	Üblicherweise an der Rückseite der Maschine angebrachtes Gewicht, um die Kraft beim Ausbaggern sowie die Hubkapazität zu erhöhen
Pivot pin	Gelenkbolzen	Punkte, um die die Ausrüstungen rotieren
Relay	Relais	Elektronikbaustein um ein Ventil zur Bewegungsabschaltung zu aktivieren

Prolec Ltd
25 Benson Road
Nuffield Industrial Estate
Poole
England
BH17 0GB
Tel: +44 (0)1202 681190
E-mail: service@prolec.co.uk

Prolec Ltd® is a James Fisher Company